

### WYPOSAŻENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ŚW. OJCA PIO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

<i>Lp.</i>	<i>Asortyment / Nazwa i typ</i>	<i>Numer Inwentarzo- wy</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Rok zakupu (przyjęcia do ewidencji)</i>	<i>Jednostko- wa cena w zł. (brutto)</i>	<i>Uwagi</i>
1.	<b>Echokardiograf X300 Premium Edition Siemens</b>	006013	1	17.12.2008	<b>14 000</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, kiepska jakość obrazowania.
2.	<b>Echokardiograf HD 15</b>	006324	1	30.10.2013	<b>20 000</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, niesprawny, po uruchomieniu nie włącza się tryb obrazowania, prawdopodobnie uszkodzona jedna z płyt.
3.	<b>Aparat Mammograficzny SOPHIE</b>	110052	1	23.05.2000	<b>22 000</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat. Aparat przestarzały technologicznie, kiepska jakość zdjęć.
4.	<b>Autoklaw Euronda</b>	110809	1	01.03.2016	<b>1 200</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat. Autoklaw w stanie dobrym w pełni sprawny.
5.	<b>Autoklaw Statim 5000</b>	110043	1	15.02.2000	<b>800</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat. Autoklaw w dobrym stanie w pełni sprawny, potrzeba wymiany uszczelek.
6.	<b>Autoklaw Statim 5000</b>	100407	1	02.09.1998	<b>800</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat. Autoklaw sprawny stan ogólny dobry, potrzeba wymiany uszczelek.
7.	<b>Urządzenie wspomagające naukę chodzenia</b>	006391	1	18.12.2013	<b>1 000</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, pozostawiony w magazynie.. Przed zaprzestaniem użytkowania w pełni sprawny.
8.	<b>Sterylicator niskotemperaturowy WEBECO serii 95 HPO</b>	006635	1	31.05.2017	<b>10 000</b>	Urządzenie jest niesprawne. Konieczna jest wymiana zaworów YV68, zaworu pneumatycznego NV68 oraz parownika. Te uszkodzenia powodują złe pobieranie blukatu - zamiast go rozpryskiwać leje dużymi kroplami. Ponadto do pełnej sprawności urządzenia należy wykonać aktualizację pompy próżniowej oraz dodatkowo

						zainstalować, po wykonaniu aktualizacji, gass balastu oraz części zgodnie z poniższym wykazem: MAINTENANCE KIT ANNUAL 130 HPO 2 DOOR KIT INSTALLATION GAS BALLAST 130 HPO GAS CATALYZER WITH CERAMIC SUBSTRATE 3,6 \"x5,1\" FOR 130 HPO MAINTENANCE KIT VAPORIZER FOR 50 HPO AND 130 HPO KIT INSTALACION NUEVO BUFFER COD. 57199.1 PARA 130HPO
<b>9.</b>	<b>Analizator Chemiluminescencyjny Immolute 2000</b>	005852	1	21.02.2006	<b>2 000</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, niesprawny.
<b>10.</b>	<b>USG CX30</b>	006291	1	19.12.2012	<b>5 000</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, niesprawny, uszkodzony komputer.
<b>11.</b>	<b>Videorektoskop z osprzętem</b>	006194	1	04.10.2011	<b>500</b>	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat.